

Thomas Döhler, Bergweg 4, 84172 Buch

Information:

Im Zuge der Einführung des neuen Tachographen zum 15.06.2019 ergeben sie neue Anforderungen an die Hardware zum Auslesen.

Nicht mehr geeignet sind:
VDO Download Key I und II sowie das Terminal DLT I und II
ZAARC3 Auswertesoftware

Geeignet nach Update:
Terminal DLT Pro (schwarzes Gehäuse)

Geeignet nach Update und Lizenzkarte:
DLK Pro Smart TCO

Eine Licence Card zum Update des VDO DLK Pro kostet im Moment UVP 89,- Euro
Ein neuer Downloadkey DLK Pro S kostet im Moment UVP 340,- Euro
Das benötigte Update ist kostenlos auf der Seite z.B. GHT.de erhältlich.